



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:**ENGRASADO EN GENERAL**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF2048

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6887.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE NIVELÓ LIQUIDO DE FRENOS
- SE REALIZO REAPRETE DE MANGUERAS DEL ENFRIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA