



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

REVISION GENERAL:

REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA COMPROBACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TORRETA. ALARMA DE REVERSA, CLAXON, FAROS Y LUCES.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

REVISION GENERAL: NIVELADO DE FLUIDOS.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

REVISION GENERAL:

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

REVISION GENERAL:

LUBRICACION DE CADENA





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

REVISION GENERAL:

REEMPLAZO DE TORRETA.



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1968

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 7,527.8 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE PLAFON DELANTEROS DE CUARTOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA, NO RETIENE CARGA.