



VHSA - 0095

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1970

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 10,916.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN :





VHSA - 0095

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1970

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 10,916.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN :





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1970

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

N° Económico: 2428

Horómetro: 10,916.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN :

