



Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUICION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUICION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: KAUFMANN

Solicitante: LIC. CANDELARIO TORRES

Código QR: V-04

N. Orden: KAUF2077

Fecha: 07/07/2023

Equipo: VOLKSWAGEN

Modelo: ROBUST CS 2022

Serie: 9BWKB4UXNP015275

N.Serie: V-04

Km: 7,424.2 KM

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUICION:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN

