



Empresa: FASTENAL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0151	N. Orden: KAUF2181	Fecha: 10/07/2023
Equipo: YALE	Modelo: GLC	Serie: A910V2204L	Horometro: 09297 hrs	No. Eco: S/N

**ARRANCA Y SE APAGA, SI DA MARCHA :
SE RELLENO RADIADOR DE AGUA**





Empresa: FASTENAL

Solicitante:

Código QR: VHSA-0151

N. Orden: KAUF2181

Fecha: 10/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: A910V2204L

Horometro: 09297 hrs

No. Eco: S/N

ARRANCA Y SE APAGA, SI DA MARCHA :

UNIDAD QUEDA OPERATIVA





Empresa: FASTENAL

Solicitante:

Código QR: VHSA-0151

N. Orden: KAUF2181

Fecha: 10/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: A910V2204L

Horometro: 09297 hrs

No. Eco: S/N

OBSERVACIONES:

- FALTA REFRIGERANTE PARA EL RADIADOR
- REQUIERE LUBRICAR BALEROS DE MASTIL