



VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: LIC. JOSE MANUEL AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N°. Orden: KAUF2205

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: S/N

Serie: S/N

Horometro: 00002.2

Capacidad: 4 TN

CAMBIO DE POLEA TENSORA Y BANDA DE ALTERNADOR : REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: LIC. JOSE MANUEL AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N°. Orden: KAUF2205

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: S/N

Serie: S/N

Horometro: 00002.2

Capacidad: 4 TN

CAMBIO DE POLEA TENSORA Y BANDA DE ALTERNADOR :

REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: LIC. JOSE MANUEL AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N°. Orden: KAUF2205

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: S/N

Serie: S/N

Horometro: 00002.2

Capacidad: 4 TN

CAMBIO DE POLEA TENSORA Y BANDA DE ALTERNADOR : **REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR**





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: LIC. JOSE MANUEL AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N°. Orden: KAUF2205

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU


Modelo: S/N

Serie: S/N

Horometro: 00002.2

Capacidad: 4 TN

CAMBIO DE POLEA TENSORA Y BANDA DE ALTERNADOR : REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: LIC. JOSE MANUEL AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N°. Orden: KAUF2205

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: S/N

Serie: S/N

Horometro: 00002.2

Capacidad: 4 TN

CAMBIO DE POLEA TENSORA Y BANDA DE ALTERNADOR : REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

