



VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2175

Fecha: 07/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

Horómetro: 3232.8 HRS

No. Eco: 70023967

FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS : REEMPLAZO DE 2 FUSIBLES





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2175

Fecha: 07/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

Horómetro: 3232.8 HRS

No. Eco: 70023967

FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS :

REEMPLAZO DE PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE AVANCE Y REVERSA.





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2175

Fecha: 07/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

Horómetro: 3232.8 HRS

No. Eco: 70023967

OBSERVACIONES:

- NIVELAR ACEITE HIDRAULICO (NIVEL MUY BAJO).