



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0238

N°. Orden: 2271

Fecha: 25/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20780

N° Económico: 23

Ubicación: VILLA ALDAMA

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO DE MARCHA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0238

N°. Orden: 2271

Fecha: 25/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20780

N° Económico: S/N

Ubicación: VILLA ALDAMA

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO DE MARCHA





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0238

N°. Orden: 2271

Fecha: 25/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20780

N° Económico: S/N

Ubicación: VILLA ALDAMA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

OBSERVACIONES:

EL SENSOR DE ASIENTO NO SIRVE, BLOQUEA AL EQUIPO.