



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0224

N°. Orden: 2257

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20779

N° Económico: S/N

Ubicación: CENTRAL

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0224	N°. Orden: 2257	Fecha: 21/07/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20779	N° Económico: S/N	Ubicación: CENTRAL

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISION:

OBSERVACIONES:

*SE CAMBIÓ EL SELLO DE BANCO DE TRANSMISIÓN,
DESMANTELACIÓN DE TOBLA Y DE CHICOTE PARA ASÍ CAMBIAR EL
SELLO.*