



VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS.

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023



Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS. REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS.. LAVADO A PRESION





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS..

LAVADO A PRESION





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS.. ENGRASADO EN GENERAL





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0092

N°. Orden: KAUF2311 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232924

Horómetro: 62972 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS. LUBRICACION DE CADENAS

