



MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horómetro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horómetro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT


Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS ENGRASADO GENERAL





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LUBRICADO DE CADENAS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE BUJIAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horometro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y EN GENERAL





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horómetro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N°. Orden: KAUF2252

Fecha: 09/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P17V02709N

No Económico: MONT - 14

Horómetro : 09190

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

