



Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2348

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

**CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL :
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL**





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2348

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL : DESMONTAJE DE KIT DE SELLOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2348

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL : ARMADO DE CILINDRO DE LEVANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: EDUARDO TORT

Código QR: VHSA-0205

N°. Orden: 2348

Fecha: 08/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D20428

Ubicación: JIQUIPILAS

Horometro: 2378.5

OBSERVACIONES :

SE DESMONTA CILINDRO DE LEVANTE LATERAL PARA CORRECCION