



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

REPARACION DE FUGA POR FUNDA DE CILINDRO Y CAMBIO DE GOMAS DE IMPACTO





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO DE HORQUILLAS





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO AL DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO AL DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO AL DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO AL DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO DEL MASTIL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO DEL MASTIL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2451	Fecha: 23/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Capacidad: 5 TON	Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO MANTENIMIENTO DEL MASTIL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF2451

Fecha: 23/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horometro: 10130 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO OPERANDO

