



VHSA-0123

Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N°. Orden: KAUF2064	Fecha: 09/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG25	Serie: 32273	Horómetro:	No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N°. Orden: KAUF2064	Fecha: 08/09/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG25	Serie: 32273	Horómetro:	No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N°. Orden: KAUF2064	Fecha: 08/09/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG25	Serie: 32273	Horómetro:	No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION * REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL * REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 08/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 08/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

LAVADO DE EQUIPO A PRESION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. ENGRASADO EN GENERAL



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. LUBRICADO DE CADENAS

