



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0227

N. Orden: KAUF2280

Fecha: 29/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25N

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MÉNDEZ

SERVICIO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0227

N. Orden: KAUF2280

Fecha: 29/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25N

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MÉNDEZ

SERVICIO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0227

N. Orden: KAUF2280

Fecha: 29/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MÉNDEZ

ENTREGA DE MONTACARGAS:

CONDICIONES QUE SE ENTREGA EL EQUIPO

VÍDEO DE EQUIPO OPERATIVO:

<https://youtube.com/shorts/FoXFE6uRepo?feature=share>