



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1913

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR





VHSA - 0078

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1913

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1913

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE BATERIA

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE TUERCAS DE BIRLOS TRASERO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1913

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:**REEMPLAZO DE ALTERNADOR**



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0144	N. Orden: KAUF1913	Fecha: 26/07/2023	VHSA-0129
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 37900	Económico: 70009044	Horómetro:	

CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS : REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1913

Fecha: 26/07/2023

VHSA-0129

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS : REEMPLAZO DE CRUCETA

