



Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

REVISAR Y RELLENAR TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI



Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: DICONSA CENTRAL TAPACHULA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0186

N°. Orden: KAU2477

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20404

Ubicación: CENTRAL TAPACHULA

Horometro: 12702.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS REAPRETADO DE LLANTAS

