



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF2556

Fecha: 12/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

Capacidad: 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y DE DIRECCIÓN






MONT-14

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** MONT-14**N. Orden:** KAUF2556**Fecha:** 12/09/2023**Equipo:** HYSTER**Modelo:** H50FT**Serie:** P177V02709N**Capacidad:** 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y DE DIRECCIÓN





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF2556

Fecha: 12/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

Capacidad: 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y DE DIRECCIÓN





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF2556

Fecha: 12/09/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

Capacidad: 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y DE DIRECCIÓN





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF2556

Fecha: 12/09/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

Capacidad: 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

NIVELADO DE LÍQUIDO DE FRENOS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF2556

Fecha: 12/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

Capacidad: 5 TON

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

OBSERVACIONES

PENDIENTE REEMPLAZO DE BOTÓN DE CLAXÓN Y TAPÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS