



Empresa: DICONSA CHANCALA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0215

N. Orden: KAUF2707

Fecha: 05/10/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02717

N° Económico:

Horómetro:

SERVICIO A FRENOS Y CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENO





Empresa: DICONSA CHANCALA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0215

N. Orden: KAUF2707

Fecha: 05/10/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02717

N° Económico:

Horómetro:

SERVICIO A FRENOS Y CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: DICONSA CHANCALA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0215

N. Orden: KAUF2707

Fecha: 05/10/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02717

N° Económico:

Horómetro:

SERVICIO A FRENOS Y CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

OBSERVACIONES:

SE REQUIERE REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENOS