



Empresa: DICONSA CENTRO

Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA

Código QR: VHSA-0226

N. Orden: KAUF2719

Fecha: 09/10/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP


Serie: AF17D20661

N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA: "NO FRENA"

SE CALIBRO FRENOS, SE AJUSTA PEDAL DE ACERCAMIENTO SE REEMPLAZA MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y SE LLENA DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0226	N. Orden: KAUF2719	Fecha: 09/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20661	N° Económico:	Horómetro:

FALLA REPORTADA: "NO FRENA"

SE CALIBRO FRENOS, SE AJUSTA PEDAL DE ACERCAMIENTO SE REEMPLAZA MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y SE LLENA DE ANTICONGELANTE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: DICONSA CENTRO

Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA

Código QR: VHSA-0226

N. Orden: KAUF2719

Fecha: 09/10/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20661

N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA: "NO FRENA"

OBSERVACIONES:

- FALTA UN FARO DELANTERO
- FALTA TORRETA
- FALTA ALARMA DE REVERSA
- FUGA EN SELLO DE BANCO DE VALVULAS DE TRANSMISION
- FUGA EN MANGUERA DE HIDRAULICO DE ENFRIAMIENTO
- FUGA EN MANGUERA DE ALIMENTACION DE SISTEMA HIDRAULICO