



Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:	MIGUEL CAMACHO	Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2774	Fecha:	19/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación		Horómetro:	NO MARCA


FALLA REPORTADA: "NO DA AVANCE NI REVERSA"
CAMBIO DE LINEA EN CORTO





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:	MIGUEL CAMACHO	Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2774	Fecha:	19/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación		Horómetro:	NO MARCA

FALLA REPORTADA: “NO DA AVANCE NI REVERSA”
REACONDICIONAMIENTO DE CABLES





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:	MIGUEL CAMACHO	Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2774	Fecha:	19/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación		Horómetro:	NO MARCA

FALLA REPORTADA: “NO DA AVANCE NI REVERSA”

OBSERVACIONES:

- CORREGIR FALLO DE SISTEMA ELECTRICO EN EL SISTEMA DE TRANSMISION
- CAMBIO DE LINEA EN CORTO
- CAMBIO DE FUSIBLES DE 30 A
- REACONDICIONAMIENTO DE CABLES