



Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	7609 HRS

REEMPLAZO DE JOYSTICK DE CILINDRO DESPLAZADOR Y LIMPIEZA DE ARNES





Empresa: INTEGRON	Solicitante:	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 12/10/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394G02030	Ubicación PARAISO	Horómetro: 7609 HRS

REEMPLAZO DE JOYSTICK DE CILINDRO DESPLAZADOR Y LIMPIEZA DE ARNES





Empresa: INTEGRON	Solicitante:	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUFNS	Fecha: 12/10/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394G02030	Ubicación PARAISO	Horómetro: 7609 HRS

REEMPLAZO DE JOYSTICK DE CILINDRO DESPLAZADOR Y LIMPIEZA DE ARNES





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	7609 HRS

REEMPLAZO DE JOYSTICK DE CILINDRO DESPLAZADOR Y LIMPIEZA DE ARNES

OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE ESCANEO DE EQUIPO REQUERIDO POR EL OPERADOR