




Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA

MUESTRA DE BALEROS USADOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS


REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOGER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA

AJUSTE DE BALEROS EN CARRO PORTA HORQUILLA CON 12 ARANDELAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA


LUBRICACION DE MASTIL Y LAVADO, SE UTILIZA 2 KILOS DE GRASA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA SE AJUSTAN MANGUERAS DEL MASTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA LAVADO A PRESION EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA LAVADO A PRESION EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA


LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA SE CALIBRAN CADENAS DEL MASTIL PORTAHORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9721 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA ENGRASADO Y LUBRICACION

