



Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES

INSTALACION DE RESORTES DE CALIBRADOR DE FRENOS





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE CHICOTES DE FRENO DE MANO DERECHO E IZQUIERDO





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES

INSTALACION DE ALARMA DE REVERSA





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES INSTALACION DE BOTON PUSH





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO


REEMPLAZO DE REFACCIONES INSTALACION DE CLAXON





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES INSTALACION DE RELEVADOR





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-2790	N. Orden: KAUF2790	Fecha: 16/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: NUEVO

REEMPLAZO DE REFACCIONES

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BALEROS DE MASTIL (CARRITO) Y AJUSTAR (LLEVAR LAINAS)
- REQUIERE CAMBIO DE JUNTA DEL BANCO DE TRANSMISION Y VALVULAS

