



Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWK45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR:	V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE FILTRO DE CLIMA DE CABINA





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWK845U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION NIVELADO DE FLUIDOS (LIQUIDO ANTICONGELANTE)





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR:	V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR:	V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: KAUFMANN	Solicitante: ISRAEL CARMONA	Código QR: V-05	N. Orden: KAUF2792	Fecha: 29/12/2023
Equipo: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVIERO ROBUST CS	Serie: 9BWKB45U8NP029661	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 91,928 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90,000 KM Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION LAVADO A PRESION EN GENERAL

