



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3026	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1193.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF3026	Fecha: 11/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS	Horómetro: 1193.4 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 10 LTS





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3026	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1193.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3026	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1193.4 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO 5 LTS






VHSA - 0009

Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF3026	Fecha: 11/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS	Horómetro: 1193.4 HRS


LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF3026	Fecha: 11/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS	Horómetro: 1193.4 HRS

ENGRASASO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3026	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1193.4 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3026	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1193.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-BOTON PARA HABILITAR EL CLAXÓN NO PITA.

-HACER INSTALACIÓN Y MEER UN SWITCH AUXILIAR PARA LOS FAROS.

-REQUIERE SERVICIO A FRENOS, LIMPIEZA Y VERIFICAR ESTADO DE VIDA DE LAS BALATAS.

-REVISAR ALARMA DE REVERSA