



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS (½ LTS)





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (5 LTS)





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





Administracion@Kaufmann.mx



Horómetro: 9904.2 HRS

WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (8 LTS)





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF3105	Fecha: 16/01/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 9904.2 HRS

LAVADO DE EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF3105	Fecha: 16/01/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 9904.2 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3105	Fecha:	16/01/2024
-----------------	----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9904.2 HRS
----------------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	------------------	----------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE SUMINISTRO ACEITE DIFERENCIAL 10 LTS.
- SE REEMPLAZO BUJIAS.
- SE REEMPLAZO CABLE DE BUJIAS.