



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0133	N. Orden: KAUF2991	Fecha: 17/01/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,805.8 HRS

REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2991	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	23,805.8 HRS

CAMBIO DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2991	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	23,805.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- ✓ SE RELLENO ACEITE HIDRÁULICO 4 LTS.
- FUGA DE ACEITE EN MECANISMO DE ACERCAMIENTO DE TRANSMISIÓN.