



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT-76	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,804.2 HRS

***REEMPLAZO DE ENFRIADOR DE ACEITE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT-76	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,804.2 HRS


*INSTALACIÓN DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa: CEMEX	Solicitante: ING. JORGE TOLEDO	Código QR: MONT-09	N. Orden: INT-76	Fecha: 31/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5,804.2 HRS

***SE ENCUENTRA ANTICONGELANTE EN MAL ESTADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT-76	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,804.2 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT-76	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,804.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE ESCANEAR EL EQUIPO, PORQUE PRESENTA TESTIGO DE FALLA.