



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

*DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

***SE RETIRA TAPÓN DE CARTER PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

*COLOCACIÓN DE TAPÓN DE CARTER DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

***DESMONTAJE DE MANGUERA VIAJERA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0219	N. Orden: KAUF3171	Fecha: 31/01/2024
Equipo: TAILIFT	Modelo: GP25P-5	Serie: FGA0B133003838	Ubicación: SANTA CRUZ	Horómetro: 7,852.3 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA VIAJERA DE CILINDRO CENTRAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0219	N. Orden: KAUF3171	Fecha: 31/01/2024
Equipo: TAILIFT	Modelo: GP25P-5	Serie: FGA0B133003838	Ubicación: SANTA CRUZ	Horómetro: 7,852.3 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación:	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS




*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0219	N. Orden: KAUF3171	Fecha: 31/01/2024
Equipo: TAILIFT	Modelo: GP25P-5	Serie: FGA0B133003838	Ubicación: SANTA CRUZ	Horómetro: 7,852.3 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación:	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0219	N. Orden:	KAUF3171	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	GP25P-5	Serie:	FGA0B133003838	Ubicación	SANTA CRUZ	Horómetro:	7,852.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE PALANCA DE CAMBIO DE AVANCE Y REVERSA.
- REVISIÓN DE BOBINAS Y ARNECES.