



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

*CAMBIO DE TAPA DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

***CAMBIO DE CONTACTO INFERIOR DE CLAXÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

*LIMPIEZA DE PINES DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3193	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,158 HRS

*CAMBIO DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO

