



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30 HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,731.7 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN"

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISIÓN

