



Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-160	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,922.3 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***PRESENTA FUGA POR EL CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-160	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,922.3 H

***CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL**

***CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-160	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,922.3 H

***HORÓMETRO**

