




Empresa: SUJECCIONES DEL SUR **Solicitante:** ING. JORGE ASENCIO **Código QR:** MONT-25 **N. Orden:** INT-81 **Fecha:** 07/03/2024

Equipo: TOYOTA **Modelo:** 7FBEU20 **Serie:** 15812 **Ubicación:** PARQUE DEIT **Horómetro:** 15,477.7 H

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE DE PEDAL





MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-81	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,477.7 H

*REPARACIÓN DE BUJE DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO (SE ENCASQUILLA)





Empresa: SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante: ING. JORGE ASENCIO	Código QR: MONT-25	N. Orden: INT-81	Fecha: 07/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBEU20	Serie: 15812	Ubicación: PARQUE DEIT	Horómetro: 15,477.7 H

***CABLES U Y W DE CONTROLADOR DAÑADOS , SE RETIRAN PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-81	Fecha:	07/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,477.7 H

*REEMPLAZO DE CABLES U Y W DAÑADOS DE CONTROLADOR DE TRACCIÓN LADO DERECHO

