



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3359	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,742.7 HRS

FALLA REPORTADA: "REEMPLAZO DE FOCOS EN MALAS CONDICIONES"

*REEMPLAZO DE FOCOS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3359	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,742.7 HRS

*INSTALACIÓN DE FOCOS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3359	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación	JUCHITAN	Horómetro:	3,742.7 HRS

***SE ENTREGA BOMBA DE GASOLINA AL JEFE A CARGO**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3359	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación	JUCHITAN	Horómetro:	3,742.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE PLATAFORMA ESTA CORTO EL CABLE DE TIERRA.