




Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	Código QR:	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	Serie:	Ubicación:		Horómetro:	999.1 HRS

FALLA DE ARRANQUE: “EQUIPO NO ARRANCA, SE LE PUSO COMBUTIBLE Y NO ARRANCA”

***CORRECIÓN DE CABLE SUJETADO AL SWITCH DE ARRANQUE**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:		N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	NO TIENE PLACA DE DATOS	Ubicación:		Horómetro:	999.1 HRS



***SE COLOCA TERMINAL DE OJO AL SWITCH DE ARRANQUE DE TIERRA**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:		N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	NO TIENE PLACA DE DATOS	Ubicación:		Horómetro:	999.1 HRS

***SE COLOCAN TUBOS DE INYECTORES Y SE PURGAN LÍNEAS DE COMBUSTIBLES**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	Código QR:	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	Serie:	NO TIENE PLACA DE DATOS	Ubicación:	Horómetro:	999.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- COLOCAR Y FIJAR EN BASE DE TABLERO UNA BASE PARA EL SWITCH DE ARRANQUE.
- ✓ QUEDA OPERATIVO EL EQUIPO.

