



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDAD PARA CAMBIAR RETEN Y ORING DE BOMBA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ORING DE BOMBA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*MONTAJE DE BOMBA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BAYONETA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT224	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN

