



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS


*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS


*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	15/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,656.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE FAROS.
- REQUIERE AJUSTE DE ESPEJOS.
- CAMBIO DE TORRETA.
- CAMBIO DE ALARMA DE REVERSA.