



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

NIVELADO DE FLUIDOS HASTA 1LT





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS


LAVADO DEL EQUIPO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3529	Fecha:	14/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,869.9 HRS

OBSERVACION:

LLANTAS DELANTERAS PRESENTAN DESGASTE, REQUIEREN CAMBIO

