



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT307	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X3943F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	13, 862 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE DIESEL POR INYECTORES"

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETROCESO DEL COMBUSTIBLE HACIA LOS INYECTORES PARA CORREGIR FUGA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT307	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X3943F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	13, 862 HRS

*INSTALACIÓN DE TUBERIA DE INYECTORES





MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT307	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X3943F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	13, 862 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA DE RETROCESO DEL COMBUSTIBLE

