



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H


*REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H



*CONDICIONES DEL CARBURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*LIMPIEZA DE CARBURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*MONTAJE DE CABURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*CONDICIONES DE LA BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

***LIMPIEZA DE BOMBA DE GASOLINA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE GASOLINA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT122	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,451.111,6 89.6 H

*LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*SOPLETEO Y LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H


*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3558	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04454	Ubicación:	TIXKOKOB	Horómetro:	11,689.6 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE LIMPIA BOMBA DE GASOLINA QUE NO ESTÁ ACTIVA, POR QUE TIENE BOMBA ELÉCTRICA DE CARBURADOR.