



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*SUMINITRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


***REEMPLAZO DE BUJIAS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

***CONDICIONES DE LOS INYECTORES, SE SOLICITÓ SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


***LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

***SE SACA BOMBA DE GASOLINA PARA LIMPIEZA DE TANQUE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H



*SUMINISTRO DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REVISIÓN DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

***CONDICIONES DEL RADIADOR EN LAS QUE SE ENCONTRO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*** DESMONTAJE DE VENTILADOR PARA SU LAVADO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


*LAVADO DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


*LAVADO DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*ENGRASADO DE MÁSTIL EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3553	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*HORÓMETRO

