



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3592	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*REEMPLAZO DE BOBINAS DE CILINDRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3592	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3592	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

