



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS


*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

USADO



NUEVO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL A PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR A PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*LUBRICACIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3588	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL

