



|          |       |              |         |            |              |            |              |            |            |
|----------|-------|--------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-06      | N. Orden:  | INT346       | Fecha:     | 15/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H40D-02 | Serie:     | H2X394G02030 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 8,685 HRS  |

## \*DESMONTAJE DE CILINDRO DE DIRECCIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT346       | <b>Fecha:</b>     | 15/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,685 HRS  |

### \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN







|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT346       | <b>Fecha:</b>     | 15/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,685 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT346       | <b>Fecha:</b>     | 15/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,685 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE BUJIAS INCANDESCENTES**

