



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

*REVISIÓN DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H


***SE ENCONTRO DAÑO EN BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H


*DESMONTAJE DE SECCIÓN PRINCIPAL DE BANCO HIDRÁULICO PARA REPARACIÓN Y CAMBIO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

***SE REALIZA EL CAMBIO DE SECCIÓN PRINCIPAL DE BANCO HIDRÁULICO**






Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

***SE INSTALAN CONEXIONES DE BANCO HIDRÁULICO**

ANTES



DESPUÉS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

*** SE ENCUENTRAN ORING ROTOS EN VÁLVULA Y EMPACA BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

*CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

*REPARACIÓN DE CABLE DE BANCO HIDRÁULICO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

✓ SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO QUEDANDO OPERATIVO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	HERSON DAVID MURCIA	Código QR:	VHSA-0309	N. Orden:	KAUF3729	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	67681	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	14,289.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO Y FILTROS.