



|          |        |              |              |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0317 | N. Orden:  | KAUF3808 | Fecha:     | 16/08/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25     | Serie:     | 91405     | Ubicación: | TEKAX    | Horómetro: | 9,172.6 HRS |

***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"***

**\*DRENAOD Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





|          |        |              |              |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0317 | N. Orden:  | KAUF3808 | Fecha:     | 16/08/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25     | Serie:     | 91405     | Ubicación: | TEKAX    | Horómetro: | 9,172.6 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## OBSERVACIONES:





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## OBSERVACIONES:





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |


## \*REEMPLAZO DE BUJIAS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|          |        |              |              |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0317 | N. Orden:  | KAUF3808 | Fecha:     | 16/08/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25     | Serie:     | 91405     | Ubicación: | TEKAX    | Horómetro: | 9,172.6 HRS |

## \*LAVADO DE MÁSTIL Y CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |


**\*ENGRASADO EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0317 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3808 | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25     | <b>Serie:</b>     | 91405     | <b>Ubicación:</b> | TEKAX    | <b>Horómetro:</b> | 9,172.6 HRS |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

