




Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS


***SE DESMONTARON LAS LLANTAS PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

***QUEDA MOTOR PROVICIONALMENTE ARMADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE DIRECCIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3872	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,659.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- CAMBIO DE BATERÍA, BOMBA DE AGUA Y MANGUERA VIAJERA DE CILINDRO DESPLAZADOR.
- CAMBIO DE VENTILADOR, ESCAPE DE DESFOGE Y SALIDA DE MOTOR.
- COLOCACIÓN DE CABLE DE MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA).
- CAMBIO DE GUARDA CARGA.