




Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT521	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R0323P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,078.2 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

