



Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT531	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARR.REFORMA,DOS BOCAS	Horómetro:	13,533.8 H

FLA REPORTADA: “FALLA EN LA PALANCA DE INCLINACIÓN”

***SE CORRIGE FALLA EN BANCO HIDRÁULICO, SE COLOCA PERNO EN PALANCA DEL BANCO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN**

